

N/REF : 11/07/2025 14H43 C:000053 I:11061
V/REF : AC/C23770
V/Email reçu le Vendredi 11/07/2025 a 14H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CYB
IMMEUBLE : LES CYBELES - CYB
5 ALLEE DU ROI /
32 RUE DE ST ERBLON
35230 NOYAL CHATILLON S/ SEICHE

Rennes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: 024089-MNU-002

LOCALISATION : 32 ST ERBLON - MR ADIL AISSAM 06 40 19 53 91
LOGEMENT N° 124591, PORTE N°101, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : TRINGLE DE LA SERRURE A DU MAL A FERMER AU NIVEAU DE LA PORTE
D'ENTREE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA PORTE
CONSTAT : LA PORTE NE FERME PAS CORRECTEMENT
REMARQUE : APPEL GESTIONNAIRE, ACCORD REMPLACEMENT CRÉMONE BRICARD
REPARATION PROVISoire POUR FERMETURE SUR LE POINT CENTRAL
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTRVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PORTE FISSURÉE SUR LE CHANT NE PERMETTANT PAS LA FERMETURE
COMPLETE DE LA PORTE SUR TOUT LES POINTS DE LA SERRURE

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/01/26 a 09H56 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

JR LCOMPTER Email envoyé le 30/12/25 a 15H24 M. R TALLEUX

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DE NOTRE TECHNICIEN LE 08/12/2025, IL N'A PAS PU REMPLACER LA CRÉMONE, CAR LA PORTE EST FISSURÉE A L'INTÉRIEUR, NOUS VOUS PROPOSONS UN REMPLACEMENT DE L'OUVRANT AVEC CRÉMONE, MERCI DE REVENIR VERS NOUS, AFIN QUE NOUS PUISSIONS REPRENDRE UN RDV AVEC L'OCCUPANT POUR UNE PRISE DE RÉFÉRENCE POUR ÉTABLIR UN DEVIS DANS CE SENS.

CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 09H56 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

FM LGESTION Email envoyé le 23/07/25 a 10H08 M. Talleux

BONJOUR, LORS DE SON INTERVENTION LE TECHNICIEN VOUS A DEMANDÉ L'ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DE LA CRÉMONE A CE DOMICILE. OR NOUS SOMMES TOUJOURS SANS RETOUR DE VOTRE PART. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS INDIQUER SI NOUS POUVONS COMMANDER CETTE PIECE AFIN DE TERMINER CE DÉPANNAGE SVP. EN ATTENTE DE VOUS LIRE,
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 09:55 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 16/01/2026 a 17:19

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 09:56 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MEN002-Vérif./Dépan.lgt	T3/4 ss rpl.piec	1	120,00	120,00
TOTAL H.T.					120,00
T.V.A. a 10,00%					12,00
TOTAL T.T.C.En EURO					132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

