

N/REF : 15/01/2026 17H28 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C37190
V/Email reçu le Jeudi 15/01/2026 a 17H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 6 RUE GENERAL NICOLET - M. CELIK 06 19 32 71 74
LOGEMENT N° 004037, PORTE N°4037, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU ALIMENTATION ECS DU LOGEMENT
LOCATAIRE SIGNALA LE SABLE DANS LE RÉSEAU

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : AUCUN BOUCHON CONSTATÉ DYSFONCTIONNEMENT SUR LE LAVABO DE LA
SALLE DE BAIN, PAS D'EAU CHAUDE A ARRIVER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ROBINET LAVABO HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LC LGESTION Email envoyé le 10/02/26 a 11H54 M. C YAUCAT-GUENDI
LC LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 11H53 M. C YAUCAT-GUENDI
AT LGESTION Email envoyé le 03/02/26 a 11H58 M. C YAUCAT-GUENDI
0302 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET LAVABO. DANS L'ATTENTE.
MG LGESTION Email envoyé le 20/01/26 a 16H49 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR INTERVENTION D'UN AUTRE TECHNICIEN POUR SOLUTIONNER LE PROBLEME
D'ABSENCE D'EAU CHAUDE AU NIVEAU DU LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

1601: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 02/02/2026 a 12:59

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				145,00
T.V.A. a 10,00%				14,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>159,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

