

N/REF : 28/11/2025 14H59 C:002020 I:02576
V/REF : AC/C34068
V/Email reçu le Vendredi 28/11/2025 à 14H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MOB
IMMEUBLE : LA MADELEINE -MOB
RUES DE L'ABREUVOIR/HAUT PUIITS
1 a 13, RUE DES BOIS DEBOUTS
35400 ST MALO

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024071-ELT-004-Lot10 St Malo
LOCALISATION : 11 RUE DES BOIS DEBOUTS - LOGT VACANT SUR PASS AU 29/12
LOGEMENT N° 014014, PORTE N°11, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : CONSUEL - ELT 014014 MOB
ATTESTATION ÉLECTRIQUE AVEC OBTENTION CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DIAGNOSTIC ALUR
CONTROLE APPAREILS GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT.
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL 30MA
COSTAT : NON ADAPTÉ.
CONTROLE PROTECTIONS CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT.
CONTROLE LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE.
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : ALIMENTATION TABLEAU ABSENCE D'EMBOUT DE CÂBLAGE.
CONTROLE CONDUCTEUR NON PROTÉGÉ MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : ABSENCE DOUILLE PLAFONNIER CUISINE / TABLEAU CASSÉ ET FILS
APPARENT GOULOTTE SÉJOUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 à 11H20 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
NR LGESTION Email envoyé le 16/01/26 à 18H03 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
1601 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE CONSUEL, SI

CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE
DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER,
COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/01/26 A 18:03 MME T KERMARREC

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 11:19 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT057-Attest.diag.n.locat.T4 yc déliv.	1	150,00	150,00
	TOTAL H.T.			150,00
	T.V.A. a 10,00%			15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.