

N/REF : 26/01/2026 21H02 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C38205
V/Email reçu le Lundi 26/01/2026 a 21H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 11 AVENUE DU CANADA - MR MLLE BA 06 66 45 33 01
LOGEMENT N° 005831, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : INFILTRATION ENTRE SÉJOUR ET SDB

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION
CONSTAT : JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE EST HS CE QUI A PROVOQUÉ UN
PETIT DÉGÂT SUR LA TAPISSERIE DU SALON
REPRISE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/02/26 a 12H27 rstephant@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 17/02/26 a 09H08 rstephant@aiguillon.com

NR LGESTION Email envoyé le 16/02/26 a 14H14 rstephant@aiguillon.com

1602 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS
SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS-NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE ?
SANS RETOUR DE VOTRE PART SOUS HUITAINE, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
CLÔTURERONS CETTE DEMANDE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

--

1602: MSG REP

0902: MSG REP

0202: MSG REP

2801: MSG REP

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/02/26 A 14:12 M. R. STEPHANT

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/26 A 09:06 M. R. STEPHANT

Suite a donner : OUI. Le 18/02/2026 a 14:19

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/26 A 12:26 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 18/02	2	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	3	100,00		100,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,00		60,00
TOTAL H.T.					180,00
T.V.A. a 10,00%					18,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>198,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.