

N/REF : 25/02/2026 11H57 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C40924
V/Email reçu le Mercredi 25/02/2026 à 11H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 8 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER - BAT B2
MME GIBOUIN M. GAUTHERIN 06 09 21 73 42 / 02 28 30 99 76 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 120581, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

--
LOGT AU DESSUS : MME GIRARD M. MAUMON 06 95 98 51 23
MOTIF : FUITE DANS LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
APPELS SANS RÉPONSE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
LOCALISATION PAR TRANSMISSION SDB
CONSTAT : PAS DE COMPTEUR D'EAU QUI TOURNE
TEST ÉVACUATION LAVABO
DÉMONTAGE TABLIER
BAIGNOIRE : OK
RÉALISATION TEST D'HUMIDITÉ
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
REMARQUE : L'OCCUPANT DU REZ-DE-CHAUSSEE INDIQUE QUE ÇA NE FUIT PLUS
DEPUIS DEUX SEMAINES
CONCLUSION : IL SE POURRAIT QUE DE L'EAU SOIT TOMBÉE ACCIDENTELLEMENT OU
LORS DES TRAVAUX AVANT L'ARRIVÉE DES NOUVEAUX LOCATAIRES DU DESSUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 14H13 M. T CERMELLI

AT LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 11H23 M. T CERMELLI

2502: MSG REP MME GIRARD M. MAUMON

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire	26/02	1	20,00	20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	3	100,00		100,00
TOTAL H.T.					120,00
T.V.A. a 10,00%					12,00
TOTAL T.T.C.En EURO					132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

