

N/REF : 3/02/2026 14H30 C:000053 I:00230
V/REF : AC/C38865
V/Email reçu le Mardi 03/02/2026 à 14H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDU

IMMEUBLE : LG. BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le

05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 SQUARE AUGUSTE DUPOUY - MR LE DANTEC 06 63 90 06 18
LOGEMENT N° 015184, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

LOGEMENTS DU DESSUS :

MR CHAMASSI LGT 015185 PORTE 11 / 06 26 28 33 91

MR NATA AMOS LGT 015186 PORTE 12 / 06 52 58 00 99

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - MUR CHARGÉ D'EAU, EN PARTIE BASSE, DANS LA CHAMBRE.

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ PRISE DE RDV

MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE LOGEMENT 015185

CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU VIDAGE DU LAVABO

APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD POUR REMPLACEMENT VIDAGE LAVABO

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE VIDAGE LONG

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 24/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DEPOSE VIDAGE

FOURNITURE ET POSE VIDAGE LONG POUR LAVABO

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 27/02/26 a 11H09 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 a 15H29 M. R TALLEUX

CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 21H48 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

0402 : MSG LAISSÉ A MR LE DANTEC ET MR NATA AMOS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 21:46 M. R TALLEUX

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/26 A 11:09 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire 10/02	2	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	3	100,00		100,00
1,00	PBL097-Rempl.vidage complet lavabo	4	55,00		55,00
TOTAL H.T.					175,00
T.V.A. a 10,00%					17,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

