

N/REF : 27/01/2026 16H38 C:000039 I:00278
V/REF : AC/C38304
V/Email reçu le Mardi 27/01/2026 a 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OPL

IMMEUBLE : RES. OPALINE -OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 8 ALLÉE DES IRIS - LOGT VACANT CLEF A RÉCUPÉRER CHEZ AIGUILLON
AGENCE BRÉQUIGNY 14 RUE LOUIS ET RENÉ MOINE - RENNES
LOGEMENT N° 103726, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REPOSER ANCIENNE ROBINETTERIE SUR LA BAIGNOIRE OU LA REMPLACER SI PAS POSSIBLE
- POSE TABLETTES ÉTANCHES SUR LE CÔTÉ DROIT (TROU DEPUIS LE CHANGEMENT DE LA BAIGNOIRE)

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE ROBINETTERIE
PRÉVOIR REFECTION TABLIER CARRELÉ AVEC POSE DE WEDI ET FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CRÉATION RETOUR FAIENCE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE WEDI ET FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE (MANQUANTS)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE COMPLET DU LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 15H39 Mme M LE ROUX
AT LGESTION Email envoyé le 11/02/26 a 15H08 Mme M LE ROUX

1102 : BONJOUR, SOUHAITEZ-VOUS QUE L'ON VOUS ADRESSE UN DEVIS POUR LA REFECTION DU TALIER CARRELÉ AINSI QUE POUR LA POSE DE WEDI ? DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	170,00	170,00
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	2	68,00	68,00
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faïence	2	320,00	320,00
TOTAL H.T.				558,00
T.V.A. a 10,00%				55,80
TOTAL T.T.C.En EURO				613,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.