

N/REF : 12/12/2025 11H00 C:000053 I:02448  
V/REF : AC/C41831  
V/Email reçu le Vendredi 12/12/2025 a 11H00

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. ATM  
**IMMEUBLE** : RES.ANTHEMIS -ATM  
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE  
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 10 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004  
**LOCALISATION** : 6 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - M DUCATILLION 07 82 18 04 26  
LOGEMENT 102426 - TYPE 4 - PORTE 02  
**MOTIF** : FUIITE SUR RADIATEUR  
**Donneur d'ordre** : M. V BRIENS

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 16/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE REMPLACEMENT RADIATEUR : MAUVAISE RÉFÉRENCE FOURNIE

NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

REMPLACEMENT RADIATEUR

RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

**OBSERVATIONS** : BB AB Email envoyé le 04/03/26 a 18H00 M. V BRIENS

MG LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 10H42 M. V BRIENS

0502: MSG REP

--

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/26 a 17H21 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 26/12/25 a 15H37 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/12, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR.  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/12/25 A 15:34 M. V BRIENS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                        |                            |      |         |               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - | Descriptif                 | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00                     | PBL141-FP.1            | Radiat.acier H600mm<L650mm | 4    | 280,00  | 280,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                        |                            |      |         | 280,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                        |                            |      |         | 28,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                        |                            |      |         | <u>308,00</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

