

N/REF : 5/01/2026 18H25 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C36024
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 a 18H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 11 SQUARE CHARLES DULLIN - MME SANTANA : 06 52 92 19 53
LOGEMENT N° 004185, PORTE N°4185, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TRACES D'UNE ANCIENNE FUITE AU NIVEAU DU TUYAU ROBINET
RADIATEUR MAIS PLUS AUCUNE FUITE EN COURS
AUTRE CONSTAT : AU NIVEAU DU PLAFOND DANS L'ANGLE DE LA CUISINE COTÉ
FENETRE, PRÉSENCE DE TRACES D'HUMIDITÉ
TENTATIVE DE CONTROLE LOGEMENT SUPERIEUR AU 4EME ETAGE : LOCATAIRE
ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 18859
CONSTAT : MECANISME WC HS, FUITE QUI PASSE PAR DESSUS LE COUVERCLE DU
RÉSERVOIR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 06/03/26 a 16H17 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

0603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 24/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/26 A 16H58 M. C YAUCAT-GUENDI

PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME WC DANS LE LOGEMENT 18859
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16H24 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

2901 : MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU
LOGEMENT 018859 AFIN DE POURSUIVRE NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/01/26 A 16H13 M. C YAUCAT-GUENDI

POURRIONS NOUS AVOIR LES COORDONNÉES DES LOCATAIRSS DU LOGEMENT 18859
AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16:23 M. C YAUCAT-GUENDI
SUITE A DONNER : OUI. LE 20/02/2026 A 10:03

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 16:17 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96

TOTAL H.T.	174,96
T.V.A. a 10,00%	17,49
TOTAL T.T.C.En EURO	192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.