

N/REF : 20/10/2025 14H18 C:000053 I:02437
V/REF : AC/C30788
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 14H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAS
IMMEUBLE : LE BASSIN - BAS
5 A 9, RUE DE LA CHAUMINAIS
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 24 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : RUE 5 CHAUMINAIS - M. LE GOURRIEREC 06 21 58 34 84
LOGEMENT N° 015342, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 015342 BAS - (BAS - 01 - 05)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 24/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LE LOGEMENT N'EST PAS SUR PASS CHANTIER ET SEMBLE RELOUÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AÉRATIONS

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

DIAGNOSTIC QUALIGAZ

CERTIFICATION QUALIGAZ - LOGEMENT CONFORME

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 23/03/26 a 11H18 vbriens@aiguillon.com

0203: MSG REP

--

CL LGESTION Email envoyé le 24/02/26 a 21H29 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON INTERVIENTE DANS LE LOGEMENT? SI OUI,
POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES?
DANS L'ATTENTE

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 16H34 VBRIENS@AIGUILLON.COM

0812 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/11/25 A 17H35 M. V BRIENS

0511 : NOUS RESTONS EN ATTENTE DU RAAT POUR RÉALISER CE QUALIGAZ, SI CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LE DIAGNOSTIC ET NOUS PRÉCISER LES ACCES AU LOGEMENT (PASS CHANTIER, COORDONNÉES NOUVEAU LOCATAIRE). MERCI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 16:32 M. V BRIENS

SUITE A DONNER : OUI. LE 05/01/2026 A 16:14

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/26 A 21:29 M. V BRIENS

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/03/26 A 11:16 M. BRIENS V

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	3	123,50	123,50
	TOTAL H.T.			123,50
	T.V.A. a 10,00%			12,35
	TOTAL T.T.C.En EURO			135,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

