

N/REF : 9/03/2026 11H29 C:000073 I:14545
V/REF : AC/C41785
V/Email reçu le Lundi 09/03/2026 à 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ODEA
IMMEUBLE : DOMAINE MOULIN -ODEA
23, RUE DU VENT D'OUEST
DOMAINE DU MOULIN (BAT.B)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 26 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 23 RUE DU VENT D'OUEST BATIMENT B - PARKING

MOTIF : FUIITE GOUTTE A GOUTTE PARKING RÉSEAU EU

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU SOUS SOL
CONSTAT : DE L'EAU GOUTTE PAR LA RÉSERVATION 15M APRES LA PORTE DU
GARAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE RESEAU EP
CONSTAT : FUIITE EP DANS LOCAL VÉLO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LOCAL VÉLO FERMÉ

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 19/03/26 à 14H52 tcermelli@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/03, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE COMMENT
SE PROCURER LES ACCES AU LOCAL VÉLO. DANS L'ATTENTE.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 10H31 M. T CERPELLI

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 10H31 M. T CERPELLI

POUVEZ VOUS NOUS FOURNIR LES PLANS DU BATIMENTS AFIN D'IDENTIFIER LES

RÉSEAUX ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 14:51 M. CERMELLI T
Suite a donner : OUI. Le 24/03/2026 a 16:13

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	3	102,92	102,92
	TOTAL H.T.			102,92
	T.V.A. a 10,00%			10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.