

N/REF : 2/02/2026 17H27 C:000003 I:02646
V/REF : AC/C38763
V/Email reçu le Lundi 02/02/2026 à 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : BOULEVARD DE CLEUNAY - HALL
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU HALL
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES PARTIES COMMUNES
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ DASN LES PARTIES COMMUNES DU 79B
CONTROLES DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DES COMPTEURS D'EAU
CONSTAT : LE COMPTEUR DU B21 EST FERMÉ ET PERSONNE DANS LE LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT B21
CONSTAT : PRÉSENCE D'HUMIDITÉ AU PLAFOND MAIS PAS DE FUITE
REMARQUE : LE LAVABO EST A REFIXER ET LA FAIENCE EST A REPRENDRE
--
INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
RÉFECTION PLACO ET FAIENCE
REPOSE DU LAVABO
SCELLEMENT CHIMIQUE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 23/03/26 a 17H17 mlefeuvre@aiguillon.com
NR LGESTION Email envoyé le 11/03/26 a 17H23 mlefeuvre@aiguillon.com

1103 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 18/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 13H02 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/02, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DU LOGEMENT A35 POUR PRÉVOIR CONTRÔLE. LE LAVABO DU
LOGEMENT 21 EST A REFIXER ET PRÉVOIR LA REPRISE DE LA FAIENCE. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/02/26 A 17H45 MME M LEFEUVRE

POUVEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT B21 AFIN DE
PROCÉDER A UNE RECHERCHE DE FUITE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 13:01 MME M LEFEUVRE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 17:22 MME M LEFEUVRE
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/03/26 A 17:16 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	174,96	174,96
1,00	PBL082-Refixation lavabo	3	123,50	123,50
TOTAL H.T.				298,46
T.V.A. a 10,00%				29,84
TOTAL T.T.C.En EURO				328,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.