

N/REF : 4/03/2026 10H55 C:000003 I:02654
V/REF : AC/C41474
V/Email reçu le Mercredi 04/03/2026 a 10H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 61 MAIL FRANCOIS MITTERRAND - EL COURAGE KARINE (LOGEMENT IMPACTÉ)
06 25 29 30 45 - ETAGE 1 - PORTE 6111
ETAGE 2 - MME PELTIER 06 13 78 18 38
MOTIF : FUITE AU PLAFOND DES WC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 1ER ÉTAGE
CONSTAT : AURÉOLE AU NIVEAU DU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT SUPÉRIEUR
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 6111
CONSTAT : LÉGERE TACHE AU PLAFOND DES WC
CONTROLE LOGEMENT 6121
CONTROLE ET TEST RESEAU SANITAIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE COMPTEUR LOGEMENT 6122
CONSTAT : ATTENTE 15MIN, LE COMPTEUR TOURNE EN PERMANENCE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 6122 : OCCUPANTS ABSENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 6122
CONSTAT : PLUSIEURS FUITES CONSTATÉES SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

CHAUDIERE A 3 BARS SUR RÉSEAU DE CHAUFFAGE
PURGE D'UN RADIATEUR POUR FAIRE BAISSER LA PRESSION DU RÉSEAU DE
CHAUFFAGE
RESSERRAGE DU RACCORD SUR RADIATEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION SOUS CONTRAT POUR LA CHAUDIERE
CONCLUSION : PAS DE FUITE SUR LE SANITAIRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 13H43 Mme M LEFEUVRE
18/03 MSG LAISSÉ LOGEMENT 6122
MG LGESTION Email envoyé le 16/03/26 a 17H04 Mme M LEFEUVRE
POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES OCCUPANTS DU LOGEMENT
6122 AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
FM LGESTION Email envoyé le 16/03/26 a 11H15 Mme M LEFEUVRE
BONJOUR, LA RECHERCHE DE FUITE N'AYANT PAS ÉTÉ CONCLUANTE DANS LE
LOGEMENT DE MME PELLETIER, AURIEZ-VOUS LES COORDONNÉES DU LOGEMENT DU
DESSUS SVP? NOUS ALLONS REPASSER APPRONFONDIR LES RECHERCHES.
CL LCOMPTER Email envoyé le 13/03/26 a 14H38 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/03/26 A 14:37 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	4	411,68	411,68
TOTAL H.T.				411,68
T.V.A. a 10,00%				41,16
TOTAL T.T.C.En EURO				452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.