

N/REF : 26/02/2026 12H03 C:000003 I:02589
V/REF : AC/C41050
V/Email reçu le Jeudi 26/02/2026 à 12H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DMN
IMMEUBLE : MOULIN NF - DMN
14 A 20, RUE DU ROCHER
.
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 20 RUE DU ROCHER - MME JOETS 07 61 38 53 51
LOGEMENT N° 019969, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR WC
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR EF NOURRICE DERRIERE MEUBLE EVIER
REMARQUE : NOURRICE EN TRES MAUVAIS ÉTAT JET EN CONTINU SUR NOURRICE
PRÉCONISATION : PREVOIR INTERVENTION AVEC DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER ET
RÉFECTION NOURRICE SANITAIRE + PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSEMEUBLE SOUS EVIER
REFECTION NOURRICE SANITAIRE DERRIERE L'ÉVIER
CONSTAT : FUITE EN CONTINUE SUR NOURRICE CUIVRE
REPRISE CUIVRE
SOUDURE DE L'ENSEMBLE
RACCORDEMENT DES LIAISON PER
ÉQUIPEMENT NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER
POSE DU MEUBLE
RÉALISATION D'UN JOINT D'ÉTANCHEITÉ
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

AT LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 16H33 Mme S FARUEL

CL LGESTION Email envoyé le 05/03/26 a 16H18 sfaruel@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 05/03/26 a 16H18 sfaruel@aiguillon.com

FM LGESTION Email envoyé le 05/03/26 a 10H56 MME FARUEL

AT LGESTION Email envoyé le 26/02/26 a 16H06 Mme S FARUEL

2602 : BONJOUR, PREVOIR INTERVENTION AVEC DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER ET RÉFECTION NOURRICE SANITAIRE + PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER DANS L'ATTENTE.

26/02 : MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 26/02/2026 a 15:42

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/03/26 A 16:18 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	2	142,02		142,02
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44		262,44
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	102,92		102,92

TOTAL H.T.	507,38
T.V.A. a 10,00%	50,73
TOTAL T.T.C.En EURO	558,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.