

N/REF : 13/02/2026 16H16 C:000003 I:02623
V/REF : AC/C39947
V/Email reçu le Vendredi 13/02/2026 a 16H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 1 ALLEE JEAN MERMOZ - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 24/02
LOGEMENT N° 100408, PORTE N°131, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : CHAMBRE 1 (RADIATEUR PERCE)
POSE RADIAT H600/L>650M
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
--
INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR CHAMBRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 11H47 EROCHE@AIGUILLON.COM
NR LCOMPTER Email en CC le 17/03/26 a 12H25 EROCHE@AIGUILLON.COM
NR LCOMPTER Email envoyé le 17/03/26 a 12H25
0603 : MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU

LOGEMENT OU NOUS INDIQUER LES MOYENS D'ACCES AU LOGEMENT AFIN DE
POURSUIVRE NOTRE INTERVENTION (REMPLACEMENT DU RADIATEUR CHAMBRE
DISPONIBLE CHEZ NOS FOURNISSEURS), DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 15H47 EROCHE@AIGUILLON.COM

0603 : MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU
LOGEMENT AFIN DE POURSUIVRE NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 15H45 M. E ROCHE

2602 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS INFORMER SI LE LOGEMENT EST ENCORE
VACANT. DANS L'ATTENTE.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 15:46 M. E ROCHE

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/03/26 A 12:24

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 11:47 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL143-FP.1	Radiat.acier H700mm>L650mm	2	319,05	319,05
TOTAL H.T.					319,05
T.V.A. a 10,00%					31,90
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>350,95</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

