

N/REF : 11/02/2026 23H46 C:000039 I:80079
V/REF : AC/C39746
V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 à 23H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KER
IMMEUBLE : KEREL -KER
3 ABCD/5 ABC, RUE BELLE ILE
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 5C RUE DE BELLE ILE - LOGT VACANT SUR PASS AU 09/03
LOGEMENT N° 104036, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 104036 KER - (KER - 02 - 5C)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 09/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS CHANTIER

LOCATAIRE ABSENT

INTERVENTION A REPROGRAMMER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AÉRATIONS

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

DIAGNOSTIC QUALIGAZ

CERTIFICATION QUALIGAZ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 à 10H36 MLEROUX@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 11/03/26 à 15H55 FBLIN@AIGUILLON.COM

1103: MERCI DE NOUS CONFIRMER QUE CE LOGEMENT EST BIEN SUR PASS CHANTIER
OU SI NOUS DEVONS VENIR CHERCHER LES CLEFS A VOTRE AGENCE AFIN DE
RÉALISER LE QUALIGAZ, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 17H24 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX
OCCUPANTS DU LOGEMENT SVP. DANS CETTE ATTENTE,
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 17:23 MME M LE ROUX
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/03/26 A 15:54 MME F BLIN
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 10:36 MME LE ROUX M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Logement pas sur pass 09/03	1	20,58	20,58
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	2	123,50	123,50
TOTAL H.T.				144,08
T.V.A. a 10,00%				14,40
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>158,48</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.