

N/REF : 10/02/2026 15H04 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C39565
V/Email reçu le Mardi 10/02/2026 a 15H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

Rennes, le 01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 SQUARE DE COPENHAGUE - MME FONTAINE MARIE DENISE 06 15 96 50 76 /
02 99 32 16 05
LOGEMENT N° 008665, PORTE N°8665, 4° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR ROBINET OU UN RÉSERVOIR
REMPLACEMENT VANNE ECS AVANT COMPTEUR

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : REMPLACEMENT DE 2 VANNES COMPTEURS 20/27
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT VANNE COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 a 15H35 M. C YAUCAT-GUENDI
AT LGESTION Email envoyé le 16/02/26 a 15H08 M. C YAUCAT-GUENDI

1602 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE DEUX VANNES 20/27.
MERCI DE NOUS INDIQUER QUEL EST LE PRESTATAIRE POUR LA COUPURE ECS ET
EFS. DANS L'ATTENTE.

Suite a donner : OUI. Le 03/03/2026 a 16:09

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	61,75	61,75
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 30/03	6	51,46	25,73
TOTAL H.T.				87,48
T.V.A. a 10,00%				8,74
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>96,22</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

