

N/REF : 3/03/2026 13H51 C:000003 I:02618
V/REF : AC/C41370
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 a 13H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MCM
IMMEUBLE : CHENE MICAULT - MCM
2-14, RUE DU CHENE MICAULT
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 RUE DU CHENE MICAULT - COUPEL JEAN YVES 06 70 49 21 95
ETAGE RDC - PORTE 9928

MOTIF : FUIITE EN FILET SUR DEUX RADIATEURS (CUISINE ET ENTREE)

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 04/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES RADIATEURS

CONSTAT : RADIATEUR FUYARD : ENTRÉE ET CUISINE

PURGE DU RÉSEAU

DÉPOSE DES RADIATEURS

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

POSE DE BOUCHONS ET REMISE EN PRESSION CHAUDIERE

AUTRE PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE ÉVIER DOUBLE CUVE

AVEC DÉBOUCHAGE CAR RÉSEAU SATURÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉBOUCHAGE EVIER

REEMPLACEMENT VIDAGE ÉVIER DOUBLE CUVE

VIDANGE DES RADIATEURS ENTRÉE ET CUISINE

REEMPLACEMENT RADIATEURS ENTRÉE ET CUISINE

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE DES RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES INSTALLATIONS

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 08/04/26 a 15H09 Mme A. CASAERT

2603: MSG REP

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/03/26 A 14H43 MME A. CASAERT

0503 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEURS (ENTRÉE ET CUISINE)
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE ÉVIER DOUBLE CUVE AVEC DÉBOUCHAGE CAR RÉSEAU
SATURÉ. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	2	267,59	535,18
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	2	80,27	80,27
1,00	PBL113-Dégorgement lavabo,évier,bidet	2	94,68	94,68
TOTAL H.T.				710,13
T.V.A. a 10,00%				71,01
TOTAL T.T.C.En EURO				781,14

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.