

SUR FACTURE N° 3040040
N/REF : 3/02/2023 9H43 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B61101
V/Email reçu le Vendredi 03/02/2023 à 9H43

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 28 CHALAIS - MR VETTER 06 04 17 82 32
ETAGE 4 PORTE 4632
MOTIF : LAVABO CASSÉ PLUS CUVETTE WC TRES ENTARTRÉE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
AVIS DE PASSAGE LAISSE SUR SA PORTE
A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
AVIS DE PASSAGE LAISSE SUR SA PORTE
A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 01/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LE LOCATAIRE EST PRESENT MAIS NE VEUT PAS OUVRIR SA PORTE
CONTACT LES BUREAUX DE L'ENTREPRISE AFIN DE LES PREVENIR

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : LE WC EST A REMPLACER, LE LAVABO EST CASSÉ, LES CARREAUX DE
FAIENCE SONT A REFAIRE, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES MITIGEURS DOUCHE ET
LAVABO, DE LA POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE, REMPLACEMENT DE LA PAROI
REMARQUE : VU AVEC MME CATALDI, TOUT EST A REMPLACER SAUF LE LAVABO QUI
EST A LA CHARGE DU LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/03 ET LE 22/03

INTERVENTION DU 21/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DE PAROI DE DOUCHE
DEPOSE DES CARREAUX DE FAIENCE
POSE DE COLLE DE FAIENCE
POSE DE 4ME DE FAIENCE
POSE DE JOINT DE FAIENCE
NETTOYAGE
COUPUE D'EAU
DEPOSE DU WC ET DU JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE DU WC ET D'UN JOINT DE PIPE
RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION ET A L'EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE
MISE EN PLACE DE JOINT D'ETANCHEITE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	1	10,54		-10,54
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/02	1	52,70		-26,35
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	3	52,70		-105,40
1,00	PBS065-Rempl.joint a levre sur pipe WC	5	33,72		-33,72
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	5	242,42		-242,42
1,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	5	94,86		-94,86
5,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	5	89,59		-447,95
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	5	94,86		-94,86
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	7	189,72		-189,72
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/02	50	52,70		-26,35
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/03	51	52,70		-26,35
TOTAL H.T.					-1298,52
T.V.A. a 10,00%					-129,85
TOTAL T.T.C.En EURO					-1428,37

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale