

N/REF : 3/04/2026 13H45 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C43918
V/Email reçu le Vendredi 03/04/2026 à 13H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 30 BOULEVARD RENE LAENNEC - MME AYARI 06 61 64 60 23
LOGEMENT N° 100648, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DU LOGEMENT DU
DESSOUS

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TUYAU NON FIXÉ AU MUR BOUGE ET A DESSERRÉ LE RACCORD
COUPURE D'EAU
MODIFICATION AVEC RACCORDS RAPIDES
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : TUYAU NON ACCROCHÉ CAR PLACO HUMIDE
AUTRE REMARQUE : SUSPICION DE FUITE SUR LE CIRCUIT DU RADIATEUR DANS
LE COULOIR, ISERBA INTERVIENT POUR ÇA AUJOURD'HUI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/26 à 15H40 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				142,02
	T.V.A. a 10,00%				14,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				156,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.