

N/REF : 23/03/2026 10H44 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C42868
V/Email reçu le Lundi 23/03/2026 a 10H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 RUE HENRI SELLIER - CAPEMBA DALA JUSTINA 07 68 72 41 41
ETAGE 2 - PORTE 9736

— LOGEMENT 9733 : 06 26 07 15 82 MR MME ETTOURI

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : ABSENCE DE FUITE APPARENTE DANS LE LOGEMENT 9736

TENTATIVE DE CONTRÔLE LOGEMENT 9733

CONSTAT : LOCATAIRE ABSENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT 9733

CONSTAT : LOGEMENT IMPACTÉ PAS L'HUMIDITÉ SUR TOUTE LA PÉRIPHÉRIE DE L'APPARTEMENT

CONTRÔLE LOGEMENT 9736

CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE NI AU COMPTEUR, NI A LA CHAUDIERE

CONCLUSION : LE PROBLEME D'HUMIDITÉ POURRAIT PROVENIR D'UN

DYSFONCTIONNEMENT DE VENTILLATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 15/04/26 a 16H40 M. R. STEPHANT

13/04 : MSG REP

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 15H42 M. R. STEPHANT

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/04/26 A 22H40 M. R. STEPHANT

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/03/26 A 09H39 M. R. STEPHANT

2703 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONÉES DU LOGEMENT 9733. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

