

N/REF : 7/01/2026 17H20 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C36267
V/Email reçu le Mercredi 07/01/2026 à 17H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 SQUARE DE STOCKHOLM - MR MME ATUG RECEP 06 30 49 36 60
LOGEMENT N° 007597, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : L'EAU COULE AU NIVEAU DU PLAFOND DE SES WC EN FILET

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 51
CONSTAT : AUCUNE FUITE EN COURS CE JOUR, INFILTRATIONS PROVENANT DU
LOGEMENT DU DESSUS
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR : LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 14/04/26 à 09H50 Mme A. CATALDI

1404 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

CL LGESTION Email envoyé le 08/04/26 à 11H12 acataldi@aiguillon.com

BONJOUR, NOUS SOMMES TOUJOURS DANS L'ATTENTE DES COORDONNÉES DES
LOGEMENTS SUPÉRIEURS POUR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE. SANS
NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE LE DOSSIER SERA CLOTURÉ.
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/04/26 A 23H00 MME A. CATALDI

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 09/01/26 A 11H58 MME A. CATALDI

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/01/26 A 11H58 MME A. CATALDI

POUVEZ VOUS NOUS DONNER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU DESSUS AFIN
DE POUVOIR POURSUIVRE LES INVESTIGATIONS ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/04/26 A 11:12 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

