

N/REF : 4/12/2025 10H11 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C34628
V/Email reçu le Jeudi 04/12/2025 a 10H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
. 35200 RENNES

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 6 RUE MARC SANGNIER - LOCAL MÉNAGE AU SOUS SOL

MOTIF : REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 50L
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ARRIVÉ SUR PLACE, CE NE SONT PAS LES BONNES CLEFS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON ECS PERCÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE SOUS TENSION
VIDANGE BALLON 100L
FOURNITURE ET POSE BALLON 15L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
MODIFICATION PVC
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : 07/04 : MESSAGE VOCAL A L'AGENT D'ENTRETIEN

MB LGESTION Email envoyé le 02/04/26 a 11H14 Mme A GUILLO

CL LGESTION Email envoyé le 05/02/26 a 15H09 AGUILLO@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 02/02, NOUS DEVONS PASSER DANS LE LOCAL
POUR RECUPERER LE BALLON DEFECTUEUX. AVEZ VOUS LES CLEFS DU LOCAL
MENAGE? DANS L'ATTENTE.

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/12/25 A 14H38 MME A GUILLO

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/12/25 A 15H57 MME A GUILLO

1112 : BONJOUR, MERCI DE NOUS METTRE A DISPOSTION LES BONNES CLEFS.
DANS L'ATTENTE.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 15:07 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl. le 11/12	1	20,00		20,00
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	4	450,00		450,00

TOTAL H.T.	470,00
T.V.A. a 10,00%	47,00
TOTAL T.T.C.En EURO	517,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.