

N/REF : 3/02/2026 17H13 C:000053 I:02525  
V/REF : AC/C38929  
V/Email reçu le Mardi 03/02/2026 à 17H13

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. VSC  
**IMMEUBLE** : SCHOELCHER -VSC  
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER  
24-26, RUE JEAN MONNET  
35200 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 26 RUE JEAN MONNET - MME YVON 06 61 91 71 14  
LOGEMENT N° 018361, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

**MOTIF** : RÉPARATION FUITE SUR BONDE DE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/02  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
REPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE AVEC FLEXIBLE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
REMARQUE : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE CAR ROUILLE APPARENTE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/03  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
INTERVENTION NON RÉALISABLE CAR VANNE ECS NE FERME PAS  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : VANNE EN PIED DE COLONNE NE FERME PAS NON PLUS.-

INTERVENTION DU 03/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE  
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 08/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU ET VIDANGE PAR ENGIE  
DÉPOSE ANCIENNE VANNE COMPTEUR  
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE VANNE  
REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE  
DÉPOSE ROBINETTERIE  
REMARQUE : FIXATION ROUILLÉES CASSÉES  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE  
ADAPTATION ÉVACUATION  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE ET VIDAGE  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE  
RÉALISATION D'UN JOINT PÉRIPHÉRIQUE  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT  
REPOSE DU TABLIER  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : FM LCOMPTER Email envoyé le 14/04/26 a 09H51 RTALLEUX@AIGUILLON.COM  
CL LGESTION Email envoyé le 25/03/26 a 10H25 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/03, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE  
ECS. MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE UNE DEMANDE A ENGIE CAR UNE COUPURE  
D'EAU CHAUDE EST NÉCESSAIRE CAR LA VANNE EN PIED DE COLONNE NE  
FONCTIONNE PAS NON PLUS. SANS LA COUPURE, NOUS NE POUVONS PAS REMPLACER  
LA BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/02/26 A 15H37 M. R TALLEUX

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 10:24 M. TALLEUX R  
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 09:50 M. TALLEUX R

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00                     | PBL096-Rempl.vidage autom.baign.         | 1    | 70,00   | 70,00  |
| 1,00                     | PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.  | 4    | 61,75   | 61,75  |
| 1,00                     | PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign | 5    | 174,96  | 174,96 |
| 1,00                     | PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m   | 5    | 370,51  | 370,51 |
| 0,50                     | MOE001-H(s) Affich.coupure eau le 03/04  | 7    | 51,46   | 25,73  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 702,95 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 70,29  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 773,24 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.