

N/REF : 3/03/2026 16H12 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C41403
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 à 16H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES. JULES VERNE - JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 41 RUE MICHEL GERARD - SAMBA LIONEL 07 89 21 85 49
ETAGE 2 - PORTE 24

— LOCATAIRES DU DESSUS :
PORTE 32 BRAULT FRÉDÉRIC 07 83 07 43 71
PORTE 33 CHAYOUX ALEXIA 06 17 07 11 20

MOTIF : GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DE LA CUISINE PORTE 24
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MR SAMBA LIONEL N'HABITE PAS AU 41 RUE MICHEL GÉRARD (FUITE DANS SON
LOGEMENT A LA NOUVELLE ADRESSE DE MR A NOYAL) VU AVEC NICOLAS VÉLO
CONTROLE LOGEMENT 33
CONSTAT : JOINT SILICONE ÉVIER HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ANCIEN JOINT HS
RÉFECTION JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE EVIER
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 11/05/26 à 15H26 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
16/04 : MESSAGE VOCAL A MME CHAYOUX
CL LGESTION Email envoyé le 03/04/26 à 15H08 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/04, PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT

SILICONE DANS LOGEMENT 33. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 15:08 M. TALLEUX R
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 15:26 M. TALLEUX R

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,87	61,74
TOTAL H.T.				164,66
T.V.A. a 10,00%				16,46
TOTAL T.T.C.En EURO				181,12

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.