

N/REF : 12/12/2025 16H38 C:000053 I:02533  
V/REF : AC/C35200  
V/Email reçu le Vendredi 12/12/2025 a 16H38

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. JDLI  
**IMMEUBLE** : JRD LISE - JDLI  
RUE JEANNE MALIVEL  
.  
35230 ST ERBLON

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024071-ELT-002

**LOCALISATION** : 13 PROMENADE JEANNE MALIVEL - M. MAFOULA STANLEY 07 69 61 79 13  
DERNIERE ÉTAGE DROITE  
LOGEMENT N° 123741, PORTE N°23, 2° ÉTAGE, TYPE 2

**MOTIF** : RACCROCHAGE SECHE SERVIETTE SDB + VÉRIFICATION VIDANGE BALLON DE 150L  
QUI FUIT (EAU COUPER SUR PALIER A REMETTRE POUR VÉRIF)

**Donneur d'ordre** : M. R TALLEUX

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 16/12  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTROLE INSTALLATION  
CONSTAT : LE RADIATEUR S'EST DÉTÉRIORÉ LORSQU'IL S'EST ARRACHÉ DU MUR,  
LA RÉSISTANCE EST EN MAUVAIS ÉTAT ET NE TIENT PLUS.  
CONTROLE DU BALLON  
REMISE EN EAU  
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR LE BALLON  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL.  
--  
INTERVENTION DU 12/05  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
MISE HORS TENSION.  
FOURNITURE ET POSE SECHE SERVIETTE  
RACCORDEMENT  
REMISE SOUS TENSION  
RÉGLAGE DU THERMOSTAT  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
ENLEVEMENT DE L'ANCIEN SECHE SERVIETTES  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LGESTION Email envoyé le 17/12/25 a 10H40 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/12, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR.  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10:37 M. R TALLEUX

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/26 A 12:58 M. TALLEUX R

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et  
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.  
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.  
Vérification et contrôle de la bonne exécution.  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                                      |      |         |               |
|----------|--------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif    | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00     | ELT024-FP.Seche serviette électrique | 2    | 205,26  | 205,26        |
|          | TOTAL H.T. ....                      |      |         | 205,26        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                |      |         | 20,52         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>      |      |         | <b>225,78</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.