

N/REF : 6/05/2026 15H47 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C46164
V/Email reçu le Mercredi 06/05/2026 a 15H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 30 BOULEVARD RENE LAENNEC - PASS CHANTIER
LOCAL MENAGE

MOTIF : - FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE LOCAL MÉNAGE - GROUPE DE SECURITÉ SEMBLE HS
- REFIXATION LE BALLON AU MUR

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS LE LOCAL MENAGE
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ HS
TENTATIVE DE LOCALISATION D'UNE VANNE DE COUPURE D'EAU FROIDE : VANNE INTROUVABLE, SUSPICION DE VANNE DANS LE LOCAL SURPRESSEUR
REMARQUE : PLACO HS AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 a 10H25 Mme A GUILLO

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION Email envoyé le 19/05/26 a 11H37 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 12/05/26 a 10H19 Mme A GUILLO

PRÉVOIR INSTALLATION D'UNE VANNE DE COUPURE D'EAU DANS LE LOCAL MENAGE

MERCI DE MANDATER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU SURPRESSEUR POUR COUPURE D'EAU GÉNÉRALE
PRÉVOIR DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE, REMPLACEMENT PLAQUE DE PLACO ET REMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	102,92
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58	20,58
TOTAL H.T.				123,50
T.V.A. a 10,00%				12,35
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>135,85</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.