

N/REF : 9/03/2026 10H50 C:000003 I:02606
V/REF : AC/C41774
V/Email reçu le Lundi 09/03/2026 à 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CVE
IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG
.
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 02 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 4 ALLEE DU TALWEG - DELOURME MARIE-MADELEINE 06 17 77 69 74
ETAGE 1 - PORTE 412

—
PORTE 421 MR COMUCE : 06 29 22 65 90 - AYDE20COMUCE@GMAIL.COM
MME COMUCE 06 14 65 50 44

—
PORTE 422 MME BLIN : 06 12 68 05 57

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉS SUR LE MUR DE LA CHAMBRE, MAIS A CE JOUR
TOUT EST SEC
PRÉCONISATION : PRÉVOIR NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE LOGEMENT SUPÉRIEUR
(421)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 412 ET 421
CONSTAT : LA TAPISSERIE A ÉTÉ ABÎMÉ PAR UNE FUITE D'EAU MAIS PAS DE
FUITE ACTIVE, LES COMPTEURS NE TOURNE PAS.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉVOIR CONTROLE DANS LOGEMENT 422

INTERVENTION DU 29/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 422

CONSTAT : LA FUITE NE COULE PLUS, LES MURS SONT SECS, RIEN A SIGNALER AU DESSUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/06/26 A 10H06 EROCHE@AIGUILLON.COM
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 11H33 M. E ROCHE
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 15H52 EROCHE@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/04, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT 422. DANS L'ATTENTE
0804:MSG LAISSÉ MME COMUCE
MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/04/26 A 22H48 M. E ROCHE
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/03/26 A 11H28 M. E ROCHE
2703 : BONJOUR, LE N° DE TÉLÉPHONE DU LOGEMENT 421 N'EST PAS ATTRIBUÉ. EN AVEZ-VOUS UN AUTRE SVP ? DANS L'ATTENTE.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 15:51 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	174,96	174,96

TOTAL H.T.	174,96
T.V.A. a 10,00%	17,49
TOTAL T.T.C.En EURO	192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.