

N/REF : 8/10/2025 11H55 C:000039 I:02370
V/REF : AC/C29841
V/Email reçu le Mercredi 08/10/2025 à 11H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPR
IMMEUBLE : LES COPRINS -CPR
2, IMP. MARGUERITE YOURCENAR
RESIDENCE LES COPRINS
35890 LAILLE

Rennes, le 03 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : IMPASSE 2 YOURCENAR - MME GUILLOT 02 99 51 91 04
LOGEMENT N° 109689, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : BONDE DE DOUCHE CASSÉE A REMPLACER

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : BONDE DE DOUCHE CASSÉE
TENTATIVE D'APPEL MME LE ROUX POUR CONNAITRE LES REFÉRENCES DE LA BONDE
(SANS AVOIR A TOUT DÉMONTER) : PAS DE RÉPONSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BONDE DE DOUCHE

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 01/06/26 à 13H43 Mme M LE ROUX

0106 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 à 16H17 Mme M LE ROUX

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 20/05/26 A 11H32 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, CETTE DEMANDE EST ELLE TOUJOURS D'ACTUALITÉ, DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/10/25 A 16H42 MME M LE ROUX

2310: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE (SONNE DANS LE VIDE)
0810: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE (SONNE DANS LE VIDE)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				70,00
T.V.A. a 10,00%				7,00
TOTAL T.T.C.En EURO				77,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.