

N/REF : 4/05/2026 17H08 C:000053 I:12078
V/REF : AC/C45996
V/Email reçu le Lundi 04/05/2026 a 17H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDAB
IMMEUBLE : JARDIN AUBRIERE-JDAB
2-14, IMPASSE DE L'AUBRIERE
JARDINS DE L'AUBRIERE
35890 LAILLE

Rennes, le 16 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 14 IMPASSE DE L'AUBRIERE - MME FACCHETTI 06 88 03 71 02
LOGEMENT N° 122993, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : EAU STAGNANTE SUR BALCON DEVANT PORTE FENETRE - LE PROBLEME VIENDRAIT
D'UNE CONTRE PENTE DES BARBACANES

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PROBLEME DE PENTE POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES, PRÉVOIR
REALISATION D'UNE CHAPPE DE NIVELAGE SUR BALCON AFIN DE RATTRAPER LE
CONTRE PENTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 08/06/26 a 15H35 Mme E LECLAIRE

MG LGESTION Email envoyé le 03/06/26 a 16H12 Mme E LECLAIRE

PRÉVOIR REALISATION D'UNE CHAPPE DE NIVELAGE SUR BALCON AFIN DE
RATTRAPER LE CONTRE PENTE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LCOMPTER Email envoyé le 02/06/26 a 14H32 Mme E LECLAIRE

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 20/05/26 A 12H19 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. AVEZ-VOUS D'AUTRES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE OU MAIL A NOUS TRANSMETTRE AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

20/05 : MSG REP
12/05 : MSG REP
07/05 : MESSAGE VOCAL
0505: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 02/06/2026 a 14:07

Suite a donner : OUI. Le 03/06/2026 a 14:05

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Locataire absent le 02/06	50	20,58	20,58
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	51,46	51,46
TOTAL H.T.				72,04
T.V.A. a 10,00%				7,20
TOTAL T.T.C.En EURO				79,24

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.