

N/REF : 11/05/2026 14H34 C:000073 I:02304
V/REF : AC/C46233
V/Email reçu le Lundi 11/05/2026 à 14H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AFLB
IMMEUBLE : ALLEE FELIBIEN -AFLB
2, AL.DES SOEURS DE L'ESPERANC
12, RUE MENU
44200 NANTES

Rennes, le 18 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 12 RUE MENU - MR JANTA POLCZYNSKI STANISLAS 06 68 08 20 76
LOGEMENT N° 123573, PORTE N°D103, 1° ÉTAGE, TYPE 2

LOCATAIRE DU DESSUS : MR RIABI MOHAMED 06 44 89 15 11 - 06 72 52 14 82
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 103
CONSTAT : TRACES D'INFILTRATION AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN. PEU D'HUMIDITÉ AU TESTEUR.
CONTROLE LOGEMENT DU DESSUS
CONSTAT : LES JOINTS SILICONE NE SONT PLUS ÉTANCHE. DÉFAUT AU NIVEAU DU RECEVEUR. QUAND ON MARCHE DESSUS LE RECEVEUR SE DÉFORME ET PROVOQUE UN ÉTIREMENT DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUE SILICONE QUI SE DÉGRADE. LES JOINTS ONT DÉJÀ ÉTÉ REFAIT PLUSIEURS FOIS, MAIS SE DÉCHIRENT RAPIDEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : DÉFAUT D'INSTALLATION DU RECEVEUR, PAS SOUTENU CORRECTEMENT EN DESSOUS. IMMEUBLE DE MOINS DE 10 ANS D'APRES LES LOCATAIRES, LA GARANTIE DÉCENNALE PEUT ÊTRE ENGAGÉE.

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/06/26 A 12H28 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

03/06 : MSG REP
1105 : MSG REP LAISSÉ AU LOGEMENT DU DESSUS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			<u>192,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.