

N/REF : 16/06/2026 16H05 C:000053 I:02541
V/REF : AC/C48912
V/Email reçu le Mardi 16/06/2026 a 16H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CGL
IMMEUBLE : LES CIGALES -CGL
2/4, RUE ELLA FITZGERALD
.
35770 VERN SUR SEICHE

Rennes, le 21 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 4 RUE ELLA FITZGERALD - LOGT VACANT CLEF A RÉCUPÉRER A L'AGENCE
AIGUILLON POTERIE - 276 RUE CHATEAUGIRON - RENNES
LOGEMENT N° 104071, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE EN CONTINUE SUR CHASSE D'EAU - ROBINET ARRET BLOQUÉ - FLOTTEUR
NE COUPE PAS
/!\ CHASSE ALIMENTÉE PAR CUVE RÉCUPÉRATION EAU PLUIE EXTÉRIEUR, LA
COUPURE DE CETTE CUVE SE TROUVE SUR LA PALIER EN GT

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DE VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉCUPÉRATION DES CLEFS A L'AGENCE.
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET WC
REPLACEMENT DU MÉCANISME CHASSE D'EAU COMPLET.
REPLACEMENT DU FLOTTEUR AVEC ACCORD DU GESTIONNAIRE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DE VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LES NUMÉROS DES COMPTEURS QUI SONT ATTRIBUÉ A CHAQUE LOGEMENT
NE SONT PAS LES BONS. LE NUMÉRO 11 CORRESPOND AU NUMÉRO 14. LE 12
CORRESPOND AU NUMÉRO 13. TOUTES LES VANNES SONT FERMÉES SAUF LE NUMÉRO
11, LE COMPTEUR CONCERNÉ ÉTAIT DONC FERMÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/06/26 a 11H32 M. R TALLEUX

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/06/26 A 16H46 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	51,46	51,46
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	1	77,19	77,19
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 18/06	2	51,46	51,46
TOTAL H.T.				180,11
T.V.A. a 10,00%				18,01
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>198,12</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

