

N/REF : 9/06/2026 17H44 C:000053 I:02491
V/REF : AC/C48472
V/Email reçu le Mardi 09/06/2026 à 17H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DNK
IMMEUBLE : DANEMARK - DNK
ALLEE DU DANEMARK
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 8 ALLEE DU DANEMARK - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 107930, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER QUI FUIT DANS LA CUISINE
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : ACCES IMPOSSIBLE, LE LOGEMENT SEMBLE
RELOUÉ OU N'EST PAS ENCORE SOUS PASS CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : ACCES IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 12H15 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/06/26 A 12H27 M. R TALLEUX

POURRIEZ VOUS OUS INFORMER LORSQUE LE LOGEMENT SERA ACCESSIBLE ?
NOUS VOUS REMERICONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

I
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/06/26 A 15H28 M. R TALLEUX

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES OU METTRE
A DISPOSITION LES ACCES EN AGENCE ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Logement	pas sur pass 11/06	1	20,58	20,58
1,00	DEP002-Dépl.Logement	pas sur pass 19/06	2	20,58	20,58
1,00	PBL036-Répar.Robinet	MaL	3	47,34	47,34
TOTAL H.T.					88,50
T.V.A. a 10,00%					8,85
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>97,35</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

