

N/REF : 21/06/2026 19H23 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C49747
V/Appel du Dimanche 21/06/2026 a 19H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE N° 1 BIS SQUARE DE VARSOVIE
MOTIF : FUIITE NON MAITRISABLE DANS UN LOGEMENT, POMPIERS S/P AU 0299135035
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 21/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: LOCATAIRE ABSENT
PRÉSENCE DES POMPIERS ET DE DEUX GESTIONNAIRES
OUVERTURE DU PLACO
CONSTAT : MAUVAIS SERTISSAGE D'UN RACCORD EFS
COUPURE EAU FROIDE AU NIVEAU DU COMPTEUR CELLIER
REPRISE SERTISSAGE
RÉOUVERTURE COMPTEUR DU CELLIER
ASPIRATION D'EAU
REMISE EN EAU DU BÂTIMENT DANS LE VIDE SANITAIRE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 29/06/26 a 15H55 Mme A JUDAIS
BB AB Email envoyé le 22/06/26 a 17H57 Mme A JUDAIS
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 22/06/26 A 12H40 AJUDAIS@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU EN CC LE 22/06/26 A 12H40 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
	TOTAL H.T.			311,91
	T.V.A. a 10,00%			31,19
	TOTAL T.T.C.En EURO			343,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

