

N/REF : 4/12/2025 16H25 C:000039 I:00114
V/REF : AC/C34424
V/Email reçu le Jeudi 04/12/2025 a 16H25

SELON DEVIS N° 5110147

V/REF.IMM. CPH

IMMEUBLE : SQ COPENHAGUE -CPH
1/2/3, SQUARE DE COPENHAGUE
10, RUE DE SUEDE
35200 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 SQUARE DE COPENHAGUE - MR CRÉPIN YAUCAT-GUENDI 06 03 36 02 25

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5110147 du 26/11/2025 D'UN MONTANT DE
5666,07€ TTC

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE DE 15M3
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE DU VIDE SANITAIRE 25M3
ÉQUIPEMENT EPI, EPC CATEC.
MISE EN OEUVRE AÉRATEUR VS.
MISE EN PLACE POMPE DE SECOURS + POID LOURD CURREUR POUR POMPAGE.
COUPURE EAU ECS + EFS.
COUPURE ET VIDANGE RÉSEAU EFS + ECS.
DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION ECS + EFS CUIVRE DN42.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION CUIVRE.
REMISE EN EAU.
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
REPLI MATÉRIEL.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 25/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DANS VIDE SANITAIRE
CONSTAT : REMONTÉE D'EAU CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 12H39 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 10H51 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM
BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 26/11/25 A 21H05 M. C YAUCAT-GUENDI
SUITE A DONNER : OUI. LE 26/12/2025 A 12:48

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5150,98	5150,98
	TOTAL H.T.		5150,98
	T.V.A. a 10,00%		515,09
	TOTAL T.T.C.En EURO		5666,07

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

