

N/REF : 26/05/2026 14H51 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C51272
V/Email reçu le Mardi 26/05/2026 à 14H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : ALLEE 44 BLAYAU - LOCAL POUBELLE
MOTIF : FUITE DANS LE LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOCAL POUBELLE
CONSTAT : PAS DE FUITE DETECTÉ
ROBINET DE PUISAGE HS QUI C'EST CASSÉ CAR POUBELLE MIS EN PLACE DEVANT
REMARQUE : CEPENDANT PAS DE FUITE NI D'ECOULEMENT DE CELUI CI
CONTROLE DU RESTE DU LOCAL
CONSTAT : PAS DE FUITE DÉTECTÉE AILLEURS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET DE PUISAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
FACONNAGE PARE CHOC ACIER GALVANISÉ SUR MESURE EN ATELIER.
POSE PARE CHOC ROBINET.
CONTROLE.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 03/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU DU LOCAL
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET
FOURNITURE ET POSE ROBINET PUISAGE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

NR AB Email envoyé le 13/07/26 a 15H26 Mme S FARUEL
NR AB Email envoyé le 29/06/26 a 16H52 Mme S FARUEL
NR AB Email envoyé le 22/06/26 a 15H53 Mme S FARUEL
MB AB Email envoyé le 15/06/26 a 13H38 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite PC	1	138,00	138,00
1,00	Travaux conformes au DEVIS 5060144	1	350,96	350,96
TOTAL H.T.				588,96
T.V.A. a 10,00%				58,89
TOTAL T.T.C.En EURO				647,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

