

N/REF : 8/06/2026 15H37 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C48324
V/Email reçu le Lundi 08/06/2026 à 15H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 24 BOULEVARD D ANJOU - : MME BATDALOVA 06 64 61 85 73 / 07 60 63 94 75
LOGEMENT N° 005479, PORTE N°5479, 1° ÉTAGE, TYPE 4

AU BESOIN CONTACT LGT SUPÉRIEUR 5481 MR ET MME EL AOUDATI 06 45 34 55 80
06 38 70 72 76

MOTIF : FUIITE SUR CUIVRE ECS DANS CELLIER
FAIRE RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : PAS DE FUIITE APPARENTE
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT DU DESSUS
LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 5481
CONSTAT : LE CUIVRE A ÉTÉ RÉPARÉ AU 3EME ÉTAGE, PLUS DE FUIITE EN COUR.
NETTOYAGE AU PRODUIT ANTI MOISSISSURES LES CUIVRES PIQUÉS DANS LE
LOGEMENT AU 1ER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/07/26 A 13H44 MME S ALI MOHAMED

BONJOUR, LE LOCATAIRE DU LOGEMENT 5481 NOUS INDIQUE QUITTER LE LOGEMENT
PROCHAINEMENT. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES
NOUVEAUX LOCATAIRES OU NOUS PRÉCISER SI SUR PASS CHANTIER SVP.

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 19/06/26 A 11H59 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

19/06 : MSR REP

12/06 : MSG REP MME BATDALOVA

08/06 : MSG REP MME BATDALOVA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

