

N/REF : 13/05/2026 9H35 C:000073 I:02315
V/REF : AC/C46484
V/Email reçu le Mercredi 13/05/2026 à 9H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MLI
IMMEUBLE : RES DU MOULIN -MLI
2 A 12, SQUARE DU PRONT
85, RUE JEAN FRAIX
44400 REZE

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 4 SQUARE DU PRONT - PASS CHANTIER DU 08/06 AU 12/06
LOGEMENT N° 019117, PORTE N°9117, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : (MLI - A - 04)
DIAG GAZ AC DELIV (PBL378)
TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ SUITE DIAG GAZ SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme S DURAND

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 10/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉCUPÉRATION DES CLÉS EN AGENCE

CONSTAT : ABSENCE D'ARRIVÉE D'AIR DANS LE LOGEMENT. IMPOSSIBILITÉ DE
EFFECTUÉE LE QUALIGAZ.

REPOSE DES CLÉS EN AGENCE

INFORMATION TRANSMISE A LA GESTIONNAIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

PRÉCONISATION : PRÉVOIR POSE DE 2 ARRIVÉES D'AIR DANS LES COFFRES VOLETS
ROULANTS DE LA CHAMBRE ET LE SALON

INTERVENTION DU 01/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

SUITE POSE ARRIVÉE D'AIR : DIAGNOSTIC QUALIGAZ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/07/26 à 17H04 Mme S DURAND

MG LGESTION Email envoyé le 30/06/26 à 11H17 Mme S DURAND

POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ ?
SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA
CLOTURE DE LA DEMANDE SOUS QUINZAINE

GP LGESTION Email envoyé le 22/06/26 a 14H38 Mme S DURAND

POUEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ ?
EN VOUS REMERCIANT.

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 15/06/26 A 14H56 SDURAND@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE A NOTRE DEMANDE DU 10/06, SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON FASSE
INTERVENIR NOTRE MENUISIER POUR EFFECTUER L'INTERVENTION AVANT DE
REPROGRAMMER LE QUALIGAZ? DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 10/06/26 A 13H12 SDURAND@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR POSE DE 2 ARRIVÉES
D'AIR DANS LES COFFRES VOLETS ROULANTS DE LA CHAMBRE ET LE SALON AFIN DE
POUVOIR EFFECTUER LE QUALIGAZ. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	1	123,50	123,50
	TOTAL H.T.			123,50
	T.V.A. a 10,00%			12,35
	TOTAL T.T.C.En EURO			135,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

