

N/REF : 16/07/2026 9H50 C:000053 I:02496
V/REF : AC/C50880
V/Email reçu le Jeudi 16/07/2026 à 9H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EXT
IMMEUBLE : EXETER - EXT
2 A 18, RUE D'EXETER
.
35700 RENNES

Rennes, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 14 RUE D'EXETER - M STERNE STANLEY 07 83 28 80 07
LOGEMENT N° 002046, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3 (IMPACTÉ)

M SERTKAYA MUSA 06 10 96 64 42
ETAGE 1 - PORTE 11

MOTIF : FUIITE AU PLAFOND EN GOUTTE A GOUTTE
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTORLE LOGEMENT 1
CONSTAT : AUCUNE INFILTRATION CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT 1
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 11 : LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES GAINES TECHNIQUES
CONSTAT : FUIITE SUR VANNES COMPTEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 28/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONSTAT : LES VANNES RDC SONT FUYARDES ÉGALEMENT
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT 4 VANNES COMPTEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 30/07/26 A 15H22 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/07/26 A 16H07 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE DEUX VANNES COMPTEURS
SI ACCORD, POUVEZ VOUS MANDATER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RESEAU EAU
FROIDE AFIN QU'ILS PROCEDENT A UNE COUPURE D'EAU GENERALE , ,
NOUS VOUS REMERIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

PORTE 11 : OK / PAS DE POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE PORTE 01
SUITE A DONNER : OUI. LE 22/07/2026 A 14:44

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	102,92	102,92
4,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	3	61,75	247,00

TOTAL H.T.	349,92
T.V.A. a 10,00%	34,99
TOTAL T.T.C.En EURO	384,91

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.