

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020012

N/REF : 27/01/2022 10H00 C:025567 I:30652
V/REF : 22008989
V/Email reçu le Jeudi 27/01/2022 à 10H00

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00428
IMMEUBLE : LES OLYMPIADES
9 a 21 ALLEE ALBERT CAMUS
38800 LE PONT DE CLAIX

Grenoble, le 02 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N11 ALBERT CAMUS - LOGT N123 DE MME CHOUAFFA AU 8EME -
- LOGT DE MME GHERSSELI AU 9EME - 07 81 68 13 42

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT.

Donneur d'ordre : Mr M EL AYADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/01/2022 A 16H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GHERSSELI AU 9EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
PAS DE FUITE CONSTATEE SUR ALIMENTATION ET EVACUATION
JOINT D'ETANCHEITE DU BAC A DOUCHE VETUSTE

PREVOIR LE CONTROLE DU LOGEMENT DE MME CHOUAFFA AU 8EME ETAGE - LA
LOCATAIRE ETAIT ABSENTE LORS DE L'INTERVENTION (ET COORDONNEES NON
VALIDE)
PREVOIR LA REPRISE DES JOINTS SILICONE CHEZ M.GHERSSELI AU 9EME ETAGE

LE 31/01/2022 A 14H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME GHERSSELI AU 9EME ETAGE
REFECTION DES JOINTS SILICONE BAC A DOUCHE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 01/02/22 à 17H41 Mr M EL AYADI

AH LGESTION Email envoyé le 31/01/22 à 12H48 Mr M EL AYADI

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER DE NOUVELLES COORDONNEES POUR M.CHOUAFA
LE NUMERO EST NON ATTRIBUE ET NOUS N'AVONS PAS EU DE RETOUR SUITE A
L'AVIS DE PASSAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020012

MB LGESTION Email envoyé le 28/01/22 a 12H36 Mr M EL AYADI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB34-Réfection joint silicone	2	50,47	50,47
TOTAL H.T.				179,25
T.V.A. a 10,00%				17,92
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>197,17</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN