

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020031

N/REF : 27/01/2022 9H01 C:025240 I:30606
V/REF : 22009332
V/Email reçu le Jeudi 27/01/2022 à 9H01

ALPES ISERE HABITAT
Agence Echirolles
Code Service : COMPTABILITE
15 PLACE BEAUMARCHAIS
38130 ECHIROLLES

V/REF.IMM. 00148
IMMEUBLE : MAINE PALAIS ROYAL
ALLEE DU MAINE
N 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22
38130 ECHIROLLES

Grenoble, le 03 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 14
LOCALISATION : ALLEE N18 ALLEE DU MAIN - LOGT N125 DE MME CELIK AU 3EME - 07 67 50 1131
OU LE 04 76 21 94 32
MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE SOUS BAIGNOIRE
FUITE ECS SOUS BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : M. S EL AYADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/01/2022 A 13H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME CELIK AU 3EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE ET LOCALISATION
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONTROLE DES ALIMENTATIONS EAU CHAUDE ET EAU FROIDE BAIGNOIRE - RIEN A
SIGNALER
CONTROLE EVACUATION DE LA BAIGNOIRE : RIEN A SIGNALER
PRESENCE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE - FUITE AU NIVEAU DES JOINTS SILICONE
REFECTION DES JOINTS SILICONE VETUSTE CONTOUR BAIGNOIRE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH AB Email envoyé le 28/01/22 à 08H40 Mme J. ROLLIN (AB)
AH AB Email envoyé le 27/01/22 à 22H00 Mme C. D'ALESSANDRO (AB)
AH LCOMPTER Email envoyé le 27/01/22 à 21H59 M. S EL AYADI

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 2020031

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB34-Réfection joint silicone	1	50,47	50,47
TOTAL H.T.				179,25
T.V.A. a 10,00%				17,92
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>197,17</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN