

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020122

N/REF : 7/02/2022 9H49 C:025241 I:30640
V/REF : 22010231
V/Email reçu le Lundi 07/02/2022 à 9H49

ALPES ISERE HABITAT
Ag. Saint Martin d'Herès PG1
Code Service : COMPTABILITE
5 Rue Albert Samain
38400 SAINT MARTIN D'HERES

V/REF.IMM. G00321
IMMEUBLE : RENAUDIE LES JARDINS
POTIE, LABOURBE, 8 MAI, GRAPPE
GRENOUILLE, FRANCE, ROSTAND
38400 ST MARTIN D'HERES

Grenoble, le 10 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 10

LOCALISATION : ALLEE N43 AV. DU 8 MAI 1945 - LOGT N42 DE MME NATOLI AU 4EME 07 82861232
- LOGT DE MME PEDRENY AU 4EME 06 63 28 17 60

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE , INFILTRATION PROVENANT DU
LOGEMENT D'A COTE.

Donneur d'ordre : M. O. BUI VAN NGUU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 08/02/2022 A 9H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME NATOLI AU 4EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENT A NOTRE RDV - PAS DE REPONSE AU TELEPHONE - POSE AVIS
DE PASSAGE

CONTROLE DU LOGEMENT DE MME PEDRENY AU 4EME ETAGE
MISE EN EPREUVE DES RESEAUX EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DU LOGEMENT
PAS DE FUITE
CONTROLE DES ECOULEMENTS DU LOGEMENT - RIEN A SIGNALER
CONTROLE VIDAGE BAIGNOIRE - PAS DE FUITE
CONTROLE DES JOINTS D'ETANCHEITE BAIGNOIRE - PAS DE FUITE

PRESENCE DE CARREAUX DE FAIENCE CASSES

LE 09/02/2022 A 14H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME NATOLI AU 4EME ETAGE
FUITE D'EAU DANS LA CHAMBRE
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE A HAUTEUR D'HOMME : 10% D'HUMIDITE
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE EN BAS DU MUR : 60% D'HUMIDITE

PREVOIR LA REFECTION DE LA FAIENCE DANS LE LOGEMENT DE MME PEDRENY AU
4EME ETAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020122

AH LGESTION Email envoyé le 10/02/22 a 10H19 M. O. BUI VAN NGUU

PREVOIR REFECTION DE LA FAIENCE AUTOUR DE LA BAIGNOIRE DANS LE LOGEMENT
DE MME PREDRENY

NOUS ATTENDONS VOTRE ACCORD POUR CES TRAVAUX

MB LGESTION Email envoyé le 09/02/22 a 16H22 M. O. BUI VAN NGUU

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB83-H(s) controle logt 42	2	50,47	50,47
TOTAL H.T.				179,25
T.V.A. a 10,00%				17,92
TOTAL T.T.C.En EURO				197,17

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

