

N/REF : 8/06/2021 16H43 C:024888 I:33266

V/Email reçu le Mardi 08/06/2021 à 16H43

CITYA DAUPHINE IMMOBILIER

**23 RUE HOCHÉ
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 47 SAINT ANDRÉ
47 COURS SAINT ANDRÉ
38800 LE PONT DE CLAIK

Grenoble, le 11 Février 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 47 SAINT ANDRÉ - MME CORMON CHRISTELLE 06 64 21 08 09
OU M.DALI KARIM 06 60 99 95 76
3EME ETAGE MME FIAT 06 81 47 09 30 (FILLE)
4EME ETAGE M.MANUEL BENJAMIN (PROPRIO M.SMALKOWSKI) 06 75 41 29 48
ACCES AUX VANNES DE L'**IMMEUBLE** : CONTACT M.OGIER 06 11 44 92 24

MOTIF : INTERVENIR POUR : - REBOUCHAGE SUITE AU DEGARNISSAGE POUR LES TRAVAUX
REALISES DANS CE LOGEMENT AU MOIS DE JUIN.

Donneur d'ordre : M. B DAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 30/12/2021 A 14H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME CORMON
REBOUCHAGE DES MURS, REMISE BOITE ET CACHE ENDUIT
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

LE 07/01/2022 A 8H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME CORMON
INFILTRATION EN BAS DU MUR

CONTROLE DU LOGEMENT DU 3EME ETAGE DE MME FIAT
PAS D'INFILTRATION
POSE DE COLORANT AU NIVEAU DES EVACUATIONS

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MANUEL AU 4EME ETAGE
LE LOGEMENT N'EST PAS CONFIGURE COMME LES DEUX AUTRES, PAS DE FUITE DANS
LE LOGEMENT

PREVOIR DE DEGARNIR LA DALLE ENTRE LE LOGEMENT DE MME FIAT ET CELUI DE
MME CORMON
LORS DE NOTRE INTERVENTION, MME FIAT A REFUSE QUE NOUS CASSIONS LE MUR
POUR CONTROLER LA COLONNE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020142

LC AB Email envoyé le 11/02/22 a 10H14 M. B DAY

MB LGESTION Email envoyé le 07/01/22 a 14H50 MME GUAGENTI Stephany

MB LGESTION Email envoyé le 07/01/22 a 14H45 M. B DAY

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	6	25,58	25,58
3,00	H.Maçon Qualifié le 30/12	6		Pour mémoire
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/01	7	60,02	120,04
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	7	35,24	35,24
1,00	Mise en oeuvre pompe a épreuve	8	12,91	12,91
TOTAL H.T.				193,77
T.V.A. a 10,00%				19,37
TOTAL T.T.C.En EURO				213,14

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

