

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020194

N/REF : 5/11/2021 11H20 C:025567 I:30652
V/REF : 21047029
V/Email reçu le Vendredi 05/11/2021 à 11H20

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00428
IMMEUBLE : LES OLYMPIADES
9 a 21 ALLEE ALBERT CAMUS
38800 LE PONT DE CLAIX

Fontaine, le 16 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N21 ALBERT CAMUS - LOGT N11 DE MME ROLLAND AU 4EME - 06 95 30 3721
LOGT 13 AU 5EME ETAGE - MME YAMAN 07 68 56 47 44
LOGEMENT MME DJEMA AU 6EME ETAGE 06 17 49 44 34
LOGEMENT 7EME ETAGE M.BENDOUMONGUY DANIEL 06 06 51 98 94

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mr M EL AYADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 8/11/2021 A 15H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROLLAND AU 4EME ETAGE
TRACE D'INFILTRATION IMPORTANTE AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET DE LA CHAMBRE
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE : 90%

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 13 DU 5EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENT
POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 01/12/2021 A 13H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 13 AU 5EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DES APPAREILS SANITAIRES
DEPOSE DE L'HABILLAGE BAIGNOIRE
INFILTRATION D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE
CONTROLE EVACUATION BAIGNOIRE : RIEN A SIGNALER
CONTROLE DES ALIMENTATIONS BAIGNOIRE : RIEN A SIGNALER
CONSTAT : INFILTRATION D'EAU PAR LE JOINT DE DEUX CM D'EPAISSEUR
ENTRE LA BAIGNOIRE ET LA FAIENCE

PREVOIR LA REFECTION DE LA FAIENCE SUR AU MOINS UNE RANGEE

SUSPICION DE FUITE EGALEMENT AU 6EME ETAGE

LE 14/12/2021 A 14H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DU 6EME ETAGE
INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DE LA FAIENCE BAIGNOIRE
PREVOIR LA REFECTION DE LA FAIENCE 20X15

LE 14 ET 15/02/2022
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME YAMAN AU 5EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEPOSE DU LAVABO
POSE 7M2 DE FAIENCE
JOINT FAIENCE
REPOSE DU LAVABO
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
CONFECTION JOINT SILOCONE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 15/02/22 a 17H13 Mr M EL AYADI
LD LGESTION Email envoyé le 16/12/21 a 11H22 Mr M EL AYADI
BONJOUR,
MALGRE PLUSIEURS RELANCES POUR PLACER UN RENDEZ-VOUS AVEC LA LOCATAIRE,
NOUS SOMMES SANS RETOUR DE SA PART.
NOUS CLOTURONS LA DEMANDE SOUS HUITAINE.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
MB LGESTION Email envoyé le 14/12/21 a 16H46 Mr M EL AYADI
AH LCOMPTER Email envoyé le 10/12/21 a 10H48 Mr M EL AYADI
LE NUMERO DE TELEPHONE DU 7EME ETAGE N'EST PAS ATTRIBUE
MB LGESTION Email envoyé le 02/12/21 a 16H21 M. E BRIVOT
LD LGESTION Email envoyé le 25/11/21 a 10H28 Mr M EL AYADI
BONJOUR,
MALGRE PLUSIEURS RELANCES, NOUS SOMMES RETOUR DE LA LOCATAIRE DU LOGT
N13 AU 5EME ETAGE.
MERCI DE VOTRE RETOUR,
CORDIALEMENT.
MB LGESTION Email envoyé le 23/11/21 a 11H39 Mr M EL AYADI
BONJOUR, AVEZ-VOUS LES COORDONNEES DE M.BE ABDESSATAR? CELLES TRANSMISES

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020194

NE FONCTIONNENT PAS , MERCI DE VOTRE RETOUR.
BONNE RECEPTION

LD LGESTION Email envoyé le 16/11/21 a 10H50 Mr M EL AYADI

LD LCOMPTER Email envoyé le 16/11/21 a 10H49 Mr M EL AYADI

BONJOUR,
LES COORDONNEES TRANSMISES DE M. BEN ABDESSATAR NE FONCTIONNENT PAS
BONNE RECEPTION

LD LCOMPTER Email envoyé le 15/11/21 a 10H43 Mr M EL AYADI

MB LCOMPTER Email envoyé le 09/11/21 a 09H39 Mr M EL AYADI

BONJOUR,
AVEZ-VOUS LES COORDONNEES DU LOGEMENT 13 AU 5EME ETAGE?
MERCI DE VOTRE RETOUR
BONNE RECEPTION

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,50	Contrôle logement 13	2	50,47	75,70
1,75	Contrôle du logement du 6eme etage	3	50,47	88,32
7,00	ENTPLOMB75-FP.Faïence 20x40/M2	4	113,33	793,31
1,00	ENTPLOMB55-Ff.depose/repose lavabo	4	60,78	60,78

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 2020194

TOTAL H.T.	1146,89
T.V.A. a 10,00%	114,68
TOTAL T.T.C.En EURO	1261,57

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN