

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020239

N/REF : 7/02/2022 16H51 C:025567 I:31625
V/REF : 22010480
V/Email reçu le Lundi 07/02/2022 à 16H51

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 10236
IMMEUBLE : LE COL VERT
1A, 1B RUE DU CUIR
-
38760 VARCES LES ALLIERES

Fontaine, le 21 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE 1A RUE DU CUIR - P.T - CONTACTER M. BELGHERZE - 06 64 63 07 03
06 78 89 02 08 ASSISTANT RESIDENCE SI BESOIN

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE SUR LE PLAFOND AU NIVEAU DE
L'ENTREE.

Donneur d'ordre : M. M BELGHERZE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 10/02/2022 A 15H15
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
CONSTAT : GROSSE FUITE A L'ENTREE DU HALL D'IMMEUBLE
FUITE SOUS PLACO
DEGARNISSAGE DU PLACO : FUITE SUR COUDE EN CUIVRE
REPARATION PROVISOIRE

POUR REPARATION DEFINITIVE :
PREVOIR UNE COUPURE D'EAU GENERALE
DEPOSE ET REMPLACEMENT D'UNE PORTION DE CUIVRE DE 60CM PAR DU
MULTICOUCHE DN16 ET DIVERS RACCORDS

LE 15/02/2022 : POSE AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 18/02/2022

LE 18/02/2022 A 9H30
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
DEGARNISSAGE DU FAUX PLAFOND
DEPOSE DE LA PORTION FUYARDE EN CUIVRE
POSE D'UNE PORTION EN MULTICOUCHE DN16
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020239

CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 21/02/22 a 10H59 M. M BELGHERZE
MB LGESTION Email envoyé le 11/02/22 a 10H18 M. M BELGHERZE

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB02-Ff Rech./Répar.fuite PC	1	180,29	180,29
1,00	ENTPLOMB61-Ff.Pass.en apparent Cuiv.<2ml	2	139,08	139,08
1,00	ENTPLOMB83-H(s) Ouvrier Lu-Ve 8h/18h	2	50,47	50,47
TOTAL H.T.				369,84
T.V.A. a 10,00%				36,98
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>406,82</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

