

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2030029

N/REF : 27/01/2022 9H30 C:025567 I:30652
V/REF : 22008987
V/Email reçu le Jeudi 27/01/2022 à 9H30

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00428
IMMEUBLE : LES OLYMPIADES
9 a 21 ALLEE ALBERT CAMUS
38800 LE PONT DE CLAIIX

Fontaine, le 03 Mars 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE N15 ALBERT CAMUS - LOGT N80 DE MME SUPERVIELLE AU 7EME -0650923616
- LOGT DE MME EL BAITARI AU 8EME - 06 26 20 44 99
PORTE 84 9EME ETAGE M.ABDELLI ADEL 06 23 88 56 88

MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DU 8EME ETAGE
RDV PRIS AVEC CE LOCATAIRE, MSG LAISSE SUR LE REPONDEUR DE LA DAME
IMPACTEE

Donneur d'ordre : Mr M EL AYADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 31/01/2022 A 14H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME SUPERVEILLE AU 7EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENTE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME EL BAITARI AU 8EME ETAGE
CONTROLE DE LA GAINTE TECHNIQUE
PRESENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE AU PLAFOND DE LA GAINTE TECHNIQUE ET UNE
FLAQUE D'EAU AU SOL
INFILTRATION D'EAU AU PLAFOND DE LA CUISINE DERRIERE LA GAINTE TECHNIQUE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 84 DE MME ABDELLI AU 9EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENT - POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 16/02/2022 A 10H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 84 AU 9EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENT LORS DE NOTRE RDV - POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 01/03/2022 A 13H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ABDELLI AU 9EME ETAGE
CONTROLE DES ELEMENTS SANITAIRES - AUCUNE FUITE VISIBLE
CONTROLE GAINTE TECHNIQUE - PRESENCE D'UNE FUITE SUR LE PURGEUR

AUTOMATIQUE DE LA COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE
MISE EN EPREUVE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE - PAS DE BAISSSE DE PRESSION

LES COLONNES D'EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE ONT ETE REMPLACEES
RECEMMENT
FAIRE INTERVENIR L'ENTREPRISE QUI A REALISE LES TRAVAUX

FERMETURE DE LA VANNE D'ISOLEMENT DU PURGEUR EN MESURE CONSERVATOIRE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 03/03/22 a 11H50 Mr M EL AYADI
LD LGESTION EMAIL en CC le 01/02/22 a 14H16 MOHAMED.BELGHERZE@ALPESHABI
LD LGESTION Email envoyé le 01/02/22 a 14H16 Mr M EL AYADI
MB LGESTION Email envoyé le 31/01/22 a 16H31 Mr M EL AYADI
BONJOUR
AVEZ-VOUS LES COORDONNEES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT 84 AU 9EME ETAGE?
MERCI,

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB83-H(s) déplacement loc absent	2	50,47	50,47
1,50	ENTPLOMB83-H(s) controle logt Abdelli	3	50,47	75,70

FACTURE N° 2030029

TOTAL H.T.	254,95
T.V.A. a 10,00%	25,49
TOTAL T.T.C.En EURO	280,44

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN