

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2030053

N/REF : 15/02/2022 11H41 C:025567 I:31491
V/REF : 22012712
V/Email reçu le Mardi 15/02/2022 à 11H41

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00349
IMMEUBLE : PACALAIRE - LES ILES
2 a 8 RUE PACALAIRE
-
38170 SEYSSINET PARISSET

Fontaine, le 07 Mars 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13
LOCALISATION : ALLEE N4 PACALAIRE - 3E ETG PORTE 27 - MME ROULET PASCALE 06 61 75 21 40
MME JOFFRE 0636506590 LOG 30
MR POTHERAT 0669152973 LOG 31
MME BOIZAT 0698499294 LOG 32
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE EN PARTIE PRIVATIVE
Donneur d'ordre : M. M BOUMENDJEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/02/2022 A 11H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ROULET AU 3EME ETAGE
TRACE D'INFILTRATION AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME JOFFRE AU 4EME ETAGE
LOCATAIRE ABSENCE A NOTRE RDV
POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 16/02/2022 A 15H15
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME JOFFRE AU 4EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT
OUVERTURE SOUS BAC A DOUCHE - PRESENCE D'EAU
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS LE COMPTEUR: PRESSION STABLE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE : BAISSSE DE PRESSION

PREVOIR LE DEGARNISSAGE DU MUR AU NIVEAU DES ALIMENTATIONS DU MITIGEUR
DOUCHE
REFECTION DE L'ALIMENTATION EAU CHAUDE
REBOUCHAGE DU MUR
POSE FAIENCE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2030053

LC AB Email envoyé le 04/03/22 a 15H06 Mme V. DELOCHE (AB)
LC AB EMAIL en CC le 21/02/22 a 16H35 veronique.deloche@alpeshabi
LC AB Email envoyé le 21/02/22 a 16H35 M. S BELLET (AB)
MB LGESTION Email envoyé le 17/02/22 a 11H05 M. M BOUMENDJEL

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
2,00	ENTPLOMB83-H(s) Ouvrier Le 16/02/2022	2	50,47	100,94
TOTAL H.T.				229,72
T.V.A. a 10,00%				22,97
TOTAL T.T.C.En EURO				252,69

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

FACTURE N° 2030053